

# Protokoll



**GEWÄSSER  
UNTERHALTUNGS  
VERBAND**

Felda / Ulster / Werra

Verbandsingenieurin  
Anne Holzhauer  
Tel: 03695 667 807  
E-Mail: a.holzhauer@guv-fuw.de

26.06.2023

<b>Anlass:</b>	Gewässerschau in Schleid, Kranlucken, Zitters
<b>Gewässer:</b>	Kohlbach
<b>Protokollführung:</b>	Fr. Holzhauer
<b>Datum:</b>	14.06.2023

## Teilnehmer/ Verteiler:

	Name	Institution/ Funktion	Kontaktdaten
T, V	Hr. Michael	UWB	andreas.michael@wartburgkreis.de
T, V	Fr. Hosenfeld-Wald	Gemeinde Schleid	gemeinde.schleid@web.de
T, V	Fr. Wohland	GUV F/U/W	i.wohland@guv-fuw.de
T, V	Fr. Holzhauer	GUV F/U/W	a.holzhauer@guv-fuw.de
V	Hr. Pagel	GUV F/U/W	
V	Hr. Tanz	GUV F/U/W	

## Schleid

Nr.	Foto	Feststellungen	weitere Handlungen durch:
1		<i>Mühlgraben in der Mühlstraße:</i> - Keine Maßnahmen notwendig, keine Beanstandungen. Es besteht die normale Unterhaltungspflicht, wie Geschiebe entfernen.	
2		<i>Beweidung am Kohlbach an Mühlstraße:</i> - Weidezaunlitzten wurden direkt an den Weiden am Kohlbachufer befestigt. Die Kontaktdaten des Landwirten übergibt Frau Hosenfeld-Wald dem GUV für die Kontaktaufnahme.	-> Gemeinde und GUV

# Protokoll



**GEWÄSSER  
UNTERHALTUNGS  
VERBAND**

Felda / Ulster / Werra

Verbandsingenieurin  
Anne Holzhauer  
Tel: 03695 667 807  
E-Mail: a.holzhauer@guv-fuw.de

<p>3</p>		<p><i>Brücke am Kohlbach:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- großes Brückenfeld</li> <li>- Starker Bewuchs im Brückenbereich. Da es eine Anlage am Gewässer ist, erfolgt der Bewuchsrückschnitt durch Gemeinde.</li> <li>- bisher gab es keine Probleme im Hochwasserabfluss</li> <li>- Durchgängigkeit ist gegeben</li> </ul>	<p>-&gt; Gemeinde</p>
<p>4</p>		<p><i>Mühlgraben im privaten Bereich:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Zugang zum Mühlgraben ist durch einen neu erreichten Zaun versperrt. Unterhaltungsmaßnahmen können nur durchgeführt werden, wenn der Zaun am Tag der Unterhaltung entsprechend zurückgebaut wird.</li> </ul>	
<p>5</p>		<p><i>Mühlgraben im privaten Bereich:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine aktuellen Maßnahmen an der Mühle oder dem Mühlgraben notwendig, keine Beanstandungen. Es besteht die normale Unterhaltungspflicht (siehe Pos. 1)</li> </ul>	
<p>6</p>		<p><i>Schütztafel Mühlgraben:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine aktuelle Maßnahmen notwendig, keine Beanstandungen. Es besteht die normale Unterhaltungspflicht.</li> </ul>	



# Protokoll



**GEWÄSSER  
UNTERHALTUNGS  
VERBAND**

Felda / Ulster / Werra

Verbandsingenieurin  
Anne Holzhauer  
Tel: 03695 667 807  
E-Mail: a.holzhauer@guv-fuw.de

7		<p><i>Gehölzentnahme am Mühlgraben:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entnahme des umgestürzten Baumes durch den GUV</li> </ul>	-> GUV
8		<p><i>Verklauserung im Kohlbach:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verklauserung mit Geschwemsel</li> <li>- Erlen stehe unter Wasser</li> <li>- Anlage im Gewässer -&gt; Entfernen und Entsorgung der Verklauserung durch die Gemeinde (Anlagenunterhaltung)</li> </ul>	-> Gemeinde

## Kranlücken

Nr.	Foto	Feststellungen	weitere Handlungen durch:
1		<p><i>Fehlende Überdeckung Hausanschluss im Kohlbach, Schoßstraße:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der GUV hält Rücksprache beim WVS</li> <li>- hier sollte eine Sohlerrhöhung mit Auffüllung von ausreichend großem Material erfolgen, was nicht erfolgte -&gt; Nachbesserung notwendig</li> <li>- aktuell ist dieser Abschnitt nicht durchgängig (Kohlbach ist ein berichtspflichtiges Gewässer, aber nicht im Rahmenplan enthalten)</li> </ul>	-> GUV und WVS
2		<p><i>Fehlende Durchgängigkeit am Kohlbach:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mehrere Querbauwerke im Kohlbach</li> </ul>	

# Protokoll




**GEWÄSSER  
UNTERHALTUNGS  
VERBAND**

Felda / Ulster / Werra

Verbandsingenieurin  
Anne Holzhauer  
Tel: 03695 667 807  
E-Mail: a.holzhauer@guv-fuw.de

3		<p><i>Kohlbach, Kohlbachstraße:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine aktuelle Maßnahmen notwendig, keine Beanstandungen. Es besteht die normale Unterhaltungspflicht.</li> </ul>	
4		<p><i>Bewuchs im Kohlbach neben der Kirche:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachten -&gt; Eingriff bei Erforderlichkeit</li> <li>- Bewuchs in 2-3 Jahren durch den GUV bis auf den Wasserspiegel entnehmen</li> </ul>	-> GUV
5		<p><i>Fehlende Durchgängigkeit am Kohlbach, Kreuzung Adalbert-Schröter-Straße / Zum Siebetal</i></p>	

## Zitters

1		<p><i>Kohlbach in der Zitterser Dorfstraße:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine aktuelle Maßnahmen notwendig, keine Beanstandungen. Es besteht die normale Unterhaltungspflicht.</li> </ul>	
---	---	--	--

### Aufgestellt:

Gez. Anne Holzhauer, Verbandsingenieurin GUV

Gehen zu den niedergeschriebenen Inhalten und den in der Beratung seitens des Verfassers aufgenommenen Sachverhalten im vorliegenden Protokoll nebst Anlagen innerhalb von 10 Kalendertagen keine Einwendungen bzw. Änderungswünsche ein, gilt diese Niederschrift als akzeptiert und angenommen.