

Protokoll

Verbandsingenieurin



**GEWÄSSER
UNTERHALTUNGS
VERBAND**

Felda / Ulster / Werra

Ivonne Wohland

Tel: 03695 667 802

E-Mail: i.wohland@guv-fuw.de

Anlass:	Gewässerschau Sünna
Gewässer:	Sünna
Protokollführung:	P. Rimbach, I. Wohland
Datum:	31.05.2022
Uhrzeit:	9:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Teilnehmer/ Verteiler:

Name:	Institution/ Funktion:	Kontaktdaten.
Andreas Michael	UNB	03695 616712
Joachim Höland	Naturschutzbeauftragter Vacha	036962 20972
Roland Ernst	Bürgermeister Unterbreizbach	036962 51211
Martin Inder	Bauamt Vacha	036962 26125
Ivonne Wohland	GUV	03695 667802
Petra Rimbach	GUV	036964 866238

Pos.	Flurstück Nr.	Feststellungen	
1	Vacha 874/4	Beckenpass im Bereich Zuwegung (Furt) Schwimmbad Vacha: Im Zuge der Herstellung der Durchgängigkeit der Öchse wurde der Mündungsbereich ebenfalls durchgängig gestaltet. Dazu wurde die Sünna verlegt und ein Ersatzbauwerk für den ehemaligen Absturz hergestellt. Der so entstandene Beckenpass ist durch den GUV zu unterhalten. Hier ist eine Beräumung von Sedimenten notwendig.	
2	Vacha 864, 1050 – 842	Ersatzneubau des Durchlasses am Schwimmbad im Jahr 2022 geplant.	
3	Vacha 1048/ 1047	Ablagerung von Sperrmüll und Gartenabfällen.	
4	Vacha 1044	Brücke aus Altbestand, Holzzaun als Querverbau, Müllablagerung im und am Gewässer.	

Protokoll

Verbandsingenieurin



**GEWÄSSER
UNTERHALTUNGS
VERBAND**

Felda / Ulster / Werra

Ivonne Wohland

Tel: 03695 667 802

E-Mail: i.wohland@guv-fuw.de

		Eigentumswechsel des Grundstückes erst vor kurzem erfolgt. Der neue Eigentümer sagt Beräumung zu. Dieser wird auch auf die Restriktionen im hier 10 m breiten Gewässerrandstreifen hingewiesen.	
5	Vacha 1038	Hier wurde durch den Eigentümer eine Wasserentnahmestelle errichtet. Diese ist nicht durchgängig – Querverbau. Das Wasserentnahmerecht ist durch die UWB zu prüfen. Bei illegaler Entnahme sind die diesbezüglichen Bauwerke im Gewässer ersatzlos rückzubauen.	
6	Vacha 1040	Wasserentnahmerecht prüfen (analog zur Pos. 5) Uferverbau mit Stahlplatten Beton	
7	Vacha 1039	Querverbau für Wasserentnahme (analog zur Pos. 5-6)	
8	Vacha 1036	Laut dem Gartenbesitzer Herrn Poerschke wurde das Wasserentnahmerecht vor 50 Jahren erteilt. Dennoch ist die Durchgängigkeit der Sünna herzustellen. Das Vorliegen des Rechts wird durch die UWB geprüft.	
9	Vacha 1035	Ablagerung von Gehölzschnitt links des Gewässers.	
10	Sünna 601/1	Die Sünna wurde zum Betreiben der Pfannmühle in diesem Bereich nach rechts in den Hangbereich umverlegt. Aufgrund der hydraulisch ungünstigen Lage haben sich massive Uferabbrüche an der rechtsseitigen Böschung gebildet. Die Durchgängigkeit ist aufgrund von	

Protokoll

Verbandsingenieurin



**GEWÄSSER
UNTERHALTUNGS
VERBAND**

Felda / Ulster / Werra

Ivonne Wohland

Tel: 03695 667 802

E-Mail: i.wohland@guv-fuw.de

		<p>Auskolkungen der Sohle und einem hohen Gefälle nicht mehr gegeben. Um diesem Zustand und einer eventuellen Gefährdung der Pfannmühle entgegenzuwirken, sollte die Sünna zurück ins Taltiefste verlegt werden. Dies könnte eventuell über Förderung des Hochwasserschutzes und der Fließgewässerentwicklung in Thüringen im Rahmen der „Aktion Fluss - Thüringer Gewässer gemeinsam entwickeln“ realisiert werden. Derzeit ist dies keine Maßnahme im Rahmenplan, könnte aber eventuell über die Strukturmaßnahme „Sünna 2 – Eigendynamik initiieren“ mit umgesetzt werden. Dazu sind Abstimmungen mit dem TLUBN Frau Damrath und der TAB erforderlich. Im Taltiefsten werden durch den Wasser und Abwasser- Verband Leitungen betrieben → Leitungsbestand prüfen</p>	
11	Sünna 910/3, 913 bei Spielplatz	<p>Im Zuge der Errichtung des Wasserspielplatzes wurden am Gewässer neue Gehölze angepflanzt. Hier ist darauf zu achten, dass die Unterhaltung so vorzunehmen ist, dass diese erhalten bleiben.</p>	
12	Sünna 908/8, 907/10	<p>Japanischen Knöterich – entfernen</p>	
13	Sünna 907/7	<p>Querverbau für Wasserentnahme, Wasserentnahmerecht wird geprüft. Der Anwohner wird darauf hingewiesen, dass Querverbaue im Gewässer für die Wasserentnahme nicht statthaft sind</p>	